



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

No : 578/LSP GKK B.006-B/XI/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.
Pimpinan TUK SEWAKTU GN SMK PU KAB. LEBAK BANTEN

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat / 14 November 2025
Pukul : 07:30:00 - Selesai
Tempat : Jl. Siliwangi Kp. Pasir on RT.002 RW.010, Desa rangkasbitung timur, Kec. Rangkasbitung, kab. Lebak, Provinsi Banten

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 12 November 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 578/LSP GKK B.007-B/XI/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada Verifikator Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- **Farid Fayed (MET.000.006830 2021)**

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK SEWAKTU GN SMK PU KAB. LEBAK BANTEN
Alamat : Jl. Siliwangi Kp. Pasir ona RT.002 RW.010, Desa rangkasbitung timur, Kec. Rangkasbitung, kab. Lebak, Provinsi Banten
Hari, Tanggal : Kamis / 13 November 2025
Skema Sertifikasi : • **Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2**
• **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 2**

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Jakarta, 12 November 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur

[illegible]

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Observasi di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	Farid Fayed (MET.000.006830 2021)	

**) Coret yang tidak perlu*



Email: admin@lspgatenesi.id
Website: <https://lspgatenesi.id>

BERITA ACARA VERIFIKASI TUK
Nomor :

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU GN SMK PU KAB. LEBAK BANTEN

Alamat : Jl. Siliwangi Kp. Pasir ona RT.002 RW.010, Desa rangkasbitung timur, Kec. Rangkasbitung, kab. Lebak, Provinsi Banten

Hari, Tanggal Verifikasi : Kamis / 13 November 2025

Metode Verifikasi : Luring

Hari, Tanggal Uji : Jumat / 14 November 2025

Metode Uji : Portofolio

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

[illegible]

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Portofolio di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	Farid Fayed (MET.000.006830 2021)	

**) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU GN SMK PU KAB. LEBAK BANTEN

Alamat : Jl. Siliwangi Kp. Pasir ona RT.002 RW.010, Desa rangkasbitung timur, Kec. Rangkasbitung, kab. Lebak, Provinsi Banten

Hari, Tanggal : Kamis / 13 November 2025

Metode Asesmen : **Observasi**

Skema Sertifikasi :

- **Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 2**

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2

JENJANG : 2

METODE UJI : Observasi

[illegible]

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 2

JENJANG : 2

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	35	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	35	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	35	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	35	✓		✓	
13	Pensil	2B	35	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	35	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	35	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	35	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	35	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	35	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	35	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	35	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	35	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Observasi	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Observasi	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



DONA SELINA JULIAWATI, S.H.
Ketua TUK

Jakarta, 13 November 2025

Pemeriksa



Farid Fayed
Asesor Kompetensi



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU GN SMK PU KAB. LEBAK BANTEN

Alamat : Jl. Siliwangi Kp. Pasir ona RT.002 RW.010, Desa rangkasbitung timur, Kec. Rangkasbitung, kab. Lebak, Provinsi Banten

Hari, Tanggal : Kamis / 13 November 2025

Metode Asesmen : **Portofolio**

Skema Sertifikasi :

- **Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 2**

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2

JENJANG : 2

METODE UJI : Portofolio

[illegible]

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 2

JENJANG : 2

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	35	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	35	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	35	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	35	✓		✓	
13	Pensil	2B	35	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	35	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	35	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	35	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	35	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	35	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	35	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	35	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	35	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



DONA SELINA JULIAWATI, S.H.
Ketua TUK

Jakarta, 13 November 2025

Pemeriksa



Farid Fayed
Asesor Kompetensi

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Nomor: 578/LSP GKK C.003-F/XI/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

Memutuskan

Memutuskan : a. TUK SEWAKTU GN SMK PU KAB. LEBAK BANTEN sebagai TUK Sewaktu Ter
b. DONA SELINA JULIAWATI, S.H. sebagai Penanggungjawab TUK SEWAKTU G
c. Mery Catherin sebagai admin TUK SEWAKTU GN SMK PU KAB. LEBAK BANT
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU GN SMK PU KAB. LEBAK BAN ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 14 November 2025
e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU GN SMK PU KAB. LEBAK BAN ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan

Jakarta, 13 November 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur

Lampiran

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 578/LSP GKK C.003-F/XI/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

- Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 2