



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: admin@lspgatensi.id  
Website: <https://lspgatensi.id>

**L S P**  
**GATENSI KARYA KONSTRUKSI**

## **SURAT TUGAS**

### **Nomor : 541/LSP GKK B.007-D/X/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada Tim Verifikator Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- Ir. Lamhot Parulian Simanjuntak (MET.000.007267 2021)

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK SEWAKTU GRAHA TEKNIK MEDAN - DELI SERDANG  
Alamat : Jl. Peringgan No. 283, Kel. Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara  
Hari, Tanggal : Jumat / 31 Oktober 2025  
Jumlah Peserta : 10 peserta  
Skema Sertifikasi : • Perakit Struktur Bangunan RISHA  
• Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung  
• Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 30 Oktober 2025

**Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi**



**Radinal Efendy, ST**

Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: admin@lspgatensi.id  
Website: <https://lspgatensi.id>

L S P  
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

**BERITA ACARA VERIFIKASI TUK**  
**Nomor : 541/LSP GKK B.008-D/X/2025**

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU GRAHA TEKNIK MEDAN - DELI SERDANG  
Alamat : Jl. Peringgan No. 283, Kel. Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara  
Hari, Tanggal : Jumat / 31 Oktober 2025  
Metode Verifikasi : Luring

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

Dengan ini menetapkan TUK Sewaktu tersebut di atas **Layak / Tidak Layak\***) sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Tim Verifikator		Tanda Tangan
1	Ir. Lamhot Parulian Simanjuntak (MET.000.007267 2021)	
2		

*\*) Coret yang tidak perlu*



**L      S      P**  
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: admin@lspgatensi.id  
Website: <https://lspgatensi.id>

## FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU GRAHA TEKNIK MEDAN - DELI SERDANG  
Alamat : Jl. Peringgan No. 283, Kel. Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara  
Hari, Tanggal : Jumat / 31 Oktober 2025  
Metode Verifikasi : Luring  
Skema Sertifikasi : • Perakit Struktur Bangunan RISHA  
• Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung  
• Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Kondisi		Ket
				Baik	Rusak	
<b>Alat</b>						
1	Aula Rapat	12 x 10 m	1	✓		
2	Meja Pemateri	HPL	1	✓		
3	Kursi Pemateri	Besi dan busa	2	✓		
4	Meja Kerja	HPL	5	✓		
5	Kursi Kerja	Besi dan busa	10	✓		
6	Screen + Proyektor	Epson	1	✓		
7	Colokan Listrik	Broco	8	✓		
8	Jaringan Internet	10 Mbps	1	✓		
9	Printer	Print/Scan/Copy	1	✓		

<b>Perlengkapan</b>						
1.	Skema Sertifikasi	Sesuai daftar skema terlampir		✓		
2.	SKKNI	Sesuai daftar skema terlampir		✓		
3.	SOP terkait Jabatan Kerja	Sesuai daftar skema terlampir		✓		

**Sesuai / Tidak Sesuai\*)** 1ersayaratan teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Tim Verifikator		Tanda Tangan
1	Ir. Lamhot Parulian Simanjuntak (MET.000.007267 2021)	
2		

\*) Coret yang tidak perlu



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: admin@lspgatensi.id  
Website: <https://lspgatensi.id>

**L S P**  
**GATENSI KARYA KONSTRUKSI**

## **Surat Keputusan**

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Nomor: 541/LSP GKK C.003-F/X/2025

### **Tentang**

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi  
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

- Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur  
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi

- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaiaan persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi  
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

### **Memutuskan**

- Memutuskan : a. TUK SEWAKTU GRAHA TEKNIK MEDAN - DELI SERDANG, sebagai TUK Sewaktu Terverifikasi.  
b. Hasil verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebagaimana terlampir

Ditetapkan

Jakarta, 31 Oktober 2025

**Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi**



**Radinal Efendy, ST**

Direktur