



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

L S P
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

No : 112/LSP GKK B.006-D/IV/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.
Pimpinan TUK SEWAKTU GAPENSI LOMBOK TENGAH

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Sabtu / 04 April 2026
Pukul : 07:30:00 - Selesai
Tempat : Jl. Panjtilar Negara No. 212 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 02 April 2026

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 112/LSP GKK B.008-D/IV/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada Verifikator Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- Hariyadi (MET.000.007249 2022)

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK SEWAKTU GAPENSI LOMBOK TENGAH
Alamat : Jl. Panjtilar Negara No. 212 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Hari, Tanggal : Jumat / 03 April 2026
Skema Sertifikasi :

- Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Level 5)

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 02 April 2026


Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST


Direktur

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Observasi di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

| Verifikator | | Tanda Tangan |
|-------------|--------------------------------|---|
| 1 | Hariyadi (MET.000.007249 2022) |  |

**) Coret yang tidak perlu*

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Portofolio di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

| Verifikator | | Tanda Tangan |
|-------------|--------------------------------|---|
| 1 | Hariyadi (MET.000.007249 2022) |  |

**) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU GAPENSI LOMBOK TENGAH
Alamat : Jl. Panjtilar Negara No. 212 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Hari, Tanggal : Jumat / 03 April 2026
Metode Asesmen : Observasi
Skema Sertifikasi :

- Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Level 5)

JABATAN KERJA : Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

| No. | Perlengkapan | Spesifikasi | Jumlah | Ketersediaan | | Kelayakan | |
|-------------|--|--|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Ada | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak |
| Alat | | | | | | | |
| 1 | Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup | Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 2 | Lokasi Parkir | Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 3 | Ruangan Uji Tulis | Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 4 | Kapasitas Pendingin Ruang | 1pk | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 5 | Jaringan Internet | Min. 10 Mbps | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 6 | Meja Dan Kursi Asesor | - | 2 | ✓ | | ✓ | |
| 7 | Meja Dan Kursi Asesi | - | | ✓ | | ✓ | |
| 8 | Proyektor/LCD/Monitor | Support HDMI & VGA | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 9 | Laptop/ Komputer | OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3 | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 10 | Printer | Print/Scan/Copy | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 11 | Kabel Roll | Minimal 5m | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 12 | Alat Dokumentasi/ Kamera | Handphone/ Kamera | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 13 | Pulpen | Pulpen Hitam | | ✓ | | ✓ | |
| 14 | Correction Tape / Tippex | - | | ✓ | | ✓ | |
| 15 | HVS | Ukuran A4 | | ✓ | | ✓ | |
| 16 | P3K (First Aid Kit) | - | | ✓ | | ✓ | |
| 17 | Rambu Keselamatan K3 | Spanduk/ Poster | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 18 | Alat Pengaman Kerja (APK) | APAR | 1 | ✓ | | ✓ | |
| | | Masker | 1 | ✓ | | ✓ | |

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

| No. | Perlengkapan | Spesifikasi | Jumlah | Ketersediaan | | Kelayakan | |
|-------------|--|--|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Ada | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak |
| Alat | | | | | | | |
| 1 | Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup | Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 2 | Lokasi Parkir | Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 3 | Ruangan Uji Tulis | Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 4 | Kapasitas Pendingin Ruangan | 1pk | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 5 | Jaringan Internet | Min. 10 Mbps | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 6 | Meja Dan Kursi Asesor | - | 2 | ✓ | | ✓ | |
| 7 | Meja Dan Kursi Asesi | - | | ✓ | | ✓ | |
| 8 | Proyektor/LCD/Monitor | Support HDMI & VGA | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 9 | Laptop/ Komputer | OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3 | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 10 | Printer | Print/Scan/Copy | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 11 | Kabel Roll | Minimal 5m | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 12 | Alat Dokumentasi/ Kamera | Handphone/ Kamera | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 13 | Pulpen | Pulpen Hitam | | ✓ | | ✓ | |
| 14 | Correction Tape / Tippex | - | | ✓ | | ✓ | |
| 15 | HVS | Ukuran A4 | | ✓ | | ✓ | |
| 16 | P3K (First Aid Kit) | - | | ✓ | | ✓ | |
| 17 | Rambu Keselamatan K3 | Spanduk/ Poster | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 18 | Alat Pengaman Kerja (APK) | APAR | 1 | ✓ | | ✓ | |
| | | Masker | 1 | ✓ | | ✓ | |

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

| No. | Perlengkapan | Spesifikasi | Jumlah | Ketersediaan | | Kelayakan | |
|-------------|--|--|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Ada | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak |
| Alat | | | | | | | |
| 1 | Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup | Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 2 | Lokasi Parkir | Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 3 | Ruangan Uji Tulis | Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 4 | Kapasitas Pendingin Ruangan | 1pk | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 5 | Jaringan Internet | Min. 10 Mbps | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 6 | Meja Dan Kursi Asesor | - | 2 | ✓ | | ✓ | |
| 7 | Meja Dan Kursi Asesi | - | | ✓ | | ✓ | |
| 8 | Proyektor/LCD/Monitor | Support HDMI & VGA | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 9 | Laptop/ Komputer | OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3 | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 10 | Printer | Print/Scan/Copy | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 11 | Kabel Roll | Minimal 5m | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 12 | Alat Dokumentasi/ Kamera | Handphone/ Kamera | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 13 | Pulpen | Pulpen Hitam | | ✓ | | ✓ | |
| 14 | Correction Tape / Tippex | - | | ✓ | | ✓ | |
| 15 | HVS | Ukuran A4 | | ✓ | | ✓ | |
| 16 | P3K (First Aid Kit) | - | | ✓ | | ✓ | |
| 17 | Rambu Keselamatan K3 | Spanduk/ Poster | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 18 | Alat Pengaman Kerja (APK) | APAR | 1 | ✓ | | ✓ | |
| | | Masker | 1 | ✓ | | ✓ | |

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi
(Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

| No. | Perlengkapan | Spesifikasi | Jumlah | Ketersediaan | | Kelayakan | |
|-------------|--|--|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Ada | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak |
| Alat | | | | | | | |
| 1 | Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup | Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 2 | Lokasi Parkir | Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 3 | Ruangan Uji Tulis | Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 4 | Kapasitas Pendingin Ruangan | 1pk | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 5 | Jaringan Internet | Min. 10 Mbps | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 6 | Meja Dan Kursi Asesor | - | 2 | ✓ | | ✓ | |
| 7 | Meja Dan Kursi Asesi | - | | ✓ | | ✓ | |
| 8 | Proyektor/LCD/Monitor | Support HDMI & VGA | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 9 | Laptop/ Komputer | OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3 | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 10 | Printer | Print/Scan/Copy | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 11 | Kabel Roll | Minimal 5m | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 12 | Alat Dokumentasi/ Kamera | Handphone/ Kamera | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 13 | Pulpen | Pulpen Hitam | | ✓ | | ✓ | |
| 14 | Correction Tape / Tippex | - | | ✓ | | ✓ | |
| 15 | HVS | Ukuran A4 | | ✓ | | ✓ | |
| 16 | P3K (First Aid Kit) | - | | ✓ | | ✓ | |
| 17 | Rambu Keselamatan K3 | Spanduk/ Poster | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 18 | Alat Pengaman Kerja (APK) | APAR | 1 | ✓ | | ✓ | |
| | | Masker | 1 | ✓ | | ✓ | |

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

| No | Unsur Yang Diverifikasi | Hasil Verifikasi | |
|----|--|------------------|-------------|
| | | Layak | Tidak Layak |
| 1 | 1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Observasi | ✓ | |
| | 1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Observasi | ✓ | |

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



AGUS WAHAJI
Ketua TUK

Jakarta, 03 April 2026

Pemeriksa



Hariyadi
Asesor Kompetensi



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU GAPENSI LOMBOK TENGAH
Alamat : Jl. Panjtilar Negara No. 212 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Hari, Tanggal : Jumat / 03 April 2026
Metode Asesmen : Portofolio
Skema Sertifikasi :

- Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Level 5)

JABATAN KERJA : Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

| No. | Perlengkapan | Spesifikasi | Jumlah | Ketersediaan | | Kelayakan | |
|-------------|--|--|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Ada | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak |
| Alat | | | | | | | |
| 1 | Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup | Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 2 | Lokasi Parkir | Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 3 | Ruangan Uji Tulis | Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 4 | Kapasitas Pendingin Ruangan | 1pk | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 5 | Jaringan Internet | Min. 10 Mbps | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 6 | Meja Dan Kursi Asesor | - | 2 | ✓ | | ✓ | |
| 7 | Meja Dan Kursi Asesi | - | | ✓ | | ✓ | |
| 8 | Proyektor/LCD/Monitor | Support HDMI & VGA | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 9 | Laptop/ Komputer | OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3 | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 10 | Printer | Print/Scan/Copy | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 11 | Kabel Roll | Minimal 5m | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 12 | Alat Dokumentasi/ Kamera | Handphone/ Kamera | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 13 | Pulpen | Pulpen Hitam | | ✓ | | ✓ | |
| 14 | Correction Tape / Tippex | - | | ✓ | | ✓ | |
| 15 | HVS | Ukuran A4 | | ✓ | | ✓ | |
| 16 | P3K (First Aid Kit) | - | | ✓ | | ✓ | |
| 17 | Rambu Keselamatan K3 | Spanduk/ Poster | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 18 | Alat Pengaman Kerja (APK) | APAR | 1 | ✓ | | ✓ | |
| | | Masker | 1 | ✓ | | ✓ | |

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

| No. | Perlengkapan | Spesifikasi | Jumlah | Ketersediaan | | Kelayakan | |
|-------------|--|--|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Ada | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak |
| Alat | | | | | | | |
| 1 | Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup | Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 2 | Lokasi Parkir | Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 3 | Ruangan Uji Tulis | Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 4 | Kapasitas Pendingin Ruangan | 1pk | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 5 | Jaringan Internet | Min. 10 Mbps | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 6 | Meja Dan Kursi Asesor | - | 2 | ✓ | | ✓ | |
| 7 | Meja Dan Kursi Asesi | - | | ✓ | | ✓ | |
| 8 | Proyektor/LCD/Monitor | Support HDMI & VGA | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 9 | Laptop/ Komputer | OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3 | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 10 | Printer | Print/Scan/Copy | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 11 | Kabel Roll | Minimal 5m | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 12 | Alat Dokumentasi/ Kamera | Handphone/ Kamera | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 13 | Pulpen | Pulpen Hitam | | ✓ | | ✓ | |
| 14 | Correction Tape / Tippex | - | | ✓ | | ✓ | |
| 15 | HVS | Ukuran A4 | | ✓ | | ✓ | |
| 16 | P3K (First Aid Kit) | - | | ✓ | | ✓ | |
| 17 | Rambu Keselamatan K3 | Spanduk/ Poster | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 18 | Alat Pengaman Kerja (APK) | APAR | 1 | ✓ | | ✓ | |
| | | Masker | 1 | ✓ | | ✓ | |

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

| No. | Perlengkapan | Spesifikasi | Jumlah | Ketersediaan | | Kelayakan | |
|-------------|--|--|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Ada | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak |
| Alat | | | | | | | |
| 1 | Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup | Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 2 | Lokasi Parkir | Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 3 | Ruangan Uji Tulis | Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 4 | Kapasitas Pendingin Ruangan | 1pk | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 5 | Jaringan Internet | Min. 10 Mbps | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 6 | Meja Dan Kursi Asesor | - | 2 | ✓ | | ✓ | |
| 7 | Meja Dan Kursi Asesi | - | | ✓ | | ✓ | |
| 8 | Proyektor/LCD/Monitor | Support HDMI & VGA | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 9 | Laptop/ Komputer | OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3 | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 10 | Printer | Print/Scan/Copy | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 11 | Kabel Roll | Minimal 5m | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 12 | Alat Dokumentasi/ Kamera | Handphone/ Kamera | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 13 | Pulpen | Pulpen Hitam | | ✓ | | ✓ | |
| 14 | Correction Tape / Tippex | - | | ✓ | | ✓ | |
| 15 | HVS | Ukuran A4 | | ✓ | | ✓ | |
| 16 | P3K (First Aid Kit) | - | | ✓ | | ✓ | |
| 17 | Rambu Keselamatan K3 | Spanduk/ Poster | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 18 | Alat Pengaman Kerja (APK) | APAR | 1 | ✓ | | ✓ | |
| | | Masker | 1 | ✓ | | ✓ | |

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi
(Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

| No. | Perlengkapan | Spesifikasi | Jumlah | Ketersediaan | | Kelayakan | |
|-------------|--|--|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Ada | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak |
| Alat | | | | | | | |
| 1 | Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup | Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 2 | Lokasi Parkir | Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 3 | Ruangan Uji Tulis | Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 4 | Kapasitas Pendingin Ruang | 1pk | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 5 | Jaringan Internet | Min. 10 Mbps | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 6 | Meja Dan Kursi Asesor | - | 2 | ✓ | | ✓ | |
| 7 | Meja Dan Kursi Asesi | - | | ✓ | | ✓ | |
| 8 | Proyektor/LCD/Monitor | Support HDMI & VGA | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 9 | Laptop/ Komputer | OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3 | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 10 | Printer | Print/Scan/Copy | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 11 | Kabel Roll | Minimal 5m | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 12 | Alat Dokumentasi/ Kamera | Handphone/ Kamera | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 13 | Pulpen | Pulpen Hitam | | ✓ | | ✓ | |
| 14 | Correction Tape / Tippex | - | | ✓ | | ✓ | |
| 15 | HVS | Ukuran A4 | | ✓ | | ✓ | |
| 16 | P3K (First Aid Kit) | - | | ✓ | | ✓ | |
| 17 | Rambu Keselamatan K3 | Spanduk/ Poster | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 18 | Alat Pengaman Kerja (APK) | APAR | 1 | ✓ | | ✓ | |
| | | Masker | 1 | ✓ | | ✓ | |

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

| No | Unsur Yang Diverifikasi | Hasil Verifikasi | |
|----|---|------------------|-------------|
| | | Layak | Tidak Layak |
| 1 | 1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio | ✓ | |
| | 1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio | ✓ | |

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



AGUS WAHAJI
Ketua TUK

Jakarta, 03 April 2026

Pemeriksa



Hariyadi
Asesor Kompetensi

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 112/LSP GKK C.003-F/IV/2026

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

Memutuskan

Memutuskan : a. TUK SEWAKTU GAPENSI LOMBOK TENGAH sebagai TUK Sewaktu Ulang Ter
b. AGUS WAHAJI sebagai Penanggungjawab TUK SEWAKTU GAPENSI LOMBOK
c. RIEKE ANJANI FITALOKA sebagai admin TUK SEWAKTU GAPENSI LOMBOK
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU GAPENSI LOMBOK TENGAH ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 04 April 2026
e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU GAPENSI LOMBOK TENGAH ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan
Jakarta, 03 April 2026

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur

Lampiran

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 112/LSP GKK C.003-F/IV/2026

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

- Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Level 5)